



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Несчастный случай на производстве.

Следователем Лихославльского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ по факту нарушения правил охраны, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования установлено, что 19.06.2009 53-летний электрослесарь Вышневолоцкого отделения филиала ОАО «Энергострой-холдинг» Евгений Богатырев производил окраску конструкции ШР-35кВ, расположенной в пос. Спирово Тверской области. В момент окраски Богатырев приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям ШР-35кВ, находящимся под напряжением, в результате чего попал под напряжение, получил травму, от которой скончался.

В настоящий момент следствием проверяется версия ненадлежащего надзора за действиями членов бригады со стороны производителей работ, в результате чего произошел несчастный случай.

Расследование по делу продолжается.

06 Августа 2009

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/783458>